

FECHA: 31/10/2020 PLACA: O  
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros  
 No. INPECCIÓN: 07 ROMBO: 4  
 CENTRO DE INSPECCION: CUCUTA - LIVIANOS


**CERTIFICADO**

ASEGURABLE: No Aplica "Depende de pólizas de aceptación de las compañías aseguradoras"

**DATOS**


MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2018
TIPO	4RUNNER [5]	CARROCERÍA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR		NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS		TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL		ORDEN	0
SERVICIO	DIPLOMATICO		
KILOMETRAJE	17811		
ENVIADO A			

COMPANIA	CAMPAÑA COLSERAUTO TE ACOMPAÑA
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	DIRECTOCAMPAÑA COLSERAUTO
NOMBRE	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	
PROFESION	
VR CLIENTE	OTROS
VR FASECOLDIA	\$ 0,00
VR COLSERAUTO	\$ 144.000.000,00
VR ACCESORIOS	\$ 144.000.000,00 + VR ACCESORIOS
	<b>\$ 570.000,00</b>



El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo


**EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.**



PUERTA TRAS: Sumido



BOMPER: Rayon



Observaciones: TOYOTA 4RUNNER [5] SR5 [FL] TP 4000CC 6AB 218 HMC 09/17 \$3.94M, PÓLIZA VIGENTE, VEHÍCULO PRESENTA RAYONES NORMALES DE USO, PARA TEMA DE ASEGURABILIDAD VEHICULO SUJETO A POLITICA DE COMPAÑIA,, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO PRESENTA PLACAS DIPLOMATICAS, CONFIRMAR FACTURA DE COMPRA Y DOCUMENTOS QUE LEGALICEN EL VEHICULO, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ORIGINAL  OPCIONAL  NO TIENE

**ACCESORIOS**

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO				PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 120.000,00
RADIO CON UNIDAD				ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0,00
REPRODUCTOR				AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0,00
CAJA DE CERRAJES				SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL CON CAMARA	1	\$ 450.000,00
PLANTAS							
PARLANTES							
TWITTER							
UBRIDO ELECTRO							
PELICULA DE SEGURIDAD							
DESMBRADOR							
ESPEJO RETROVISOR							
ESPEJO ELECTRO							
FLUMELLA TRAS							
BLOQUEO CENTR							
IN-STOP							
UBRIDO ASIST							
DIRECCION HIDRAULICA							
AIRE ACONDICIONADO							
LLANTAS							
COPAS							
REDES							
AMPLIFICACION							
ALARMA							
RELOJ							
CANTONERAS DE PUERTAS							
ENCEREBRO							
SAPICERIA DE CUERO							
REPLANTACION							
PUERTA EQUIPA							
TECNOLOGIA CONECTIVA							
SPOILER							
OTROS							



**Informe Registro de Novedades**

**Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>		<b>Hora:</b>	11:39
<b>Fecha de Expedición:</b>	31/10/2020		

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	O
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	4RUNNER [5]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	3956
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	
<b>Id Solicitante:</b>	
<b>Fecha Informe:</b>	31/10/2020
<b>Centro de Validación:</b>	CUCUTA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CUCUTA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	
<b>Número de Serie:</b>	
<b>Número de motor:</b>	
<b>Tipo de servicio:</b>	DIPLOMATICO
<b>Modelo:</b>	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
87	CONFIRMAR FACTURA DE COMPRA Y DOCUMENTOS QUE LEGALICEN EL VEHICULO

**Observaciones Generales**



**COLSERAUTO S.A**  
NIT 800.053.523-8

Responsable Central de Control Técnico

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO

FECHA:	31/10/2020	No. Informe	07
PLACA:	O	Ciudad	CUCUTA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

<b>DATOS</b>	MARCA	TOYOTA	Nombre	
	CLASE	CAMPERO	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
	TIPO	4RUNNER (5)	DIRECCION	
	MODELO	2018	TELEFONO	
	NACIONALIDAD	JAP	Rombo	4
	COLOR	GRIS		
	CILINDRAJE	3956		
	No. MOTOR		No. SERIE	No. CHASIS

<b>DOCUMENTOS</b>		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	TR 43728	Identificación Placa S.A.
	TARJETA DE PROPIEDAD No.		Este documento es de uso personal e intransferible. En caso de extravío o hurto el usuario será el único responsable por el uso indebido que se haga de este hasta tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la correspondiente notificación escrita.	
	PROPIETARIO	FUNCIONARIO INTERNACIONAL P4	Si se encuentra esta tarjeta agradecemos entregarla en el Ministerio de Relaciones Exteriores Kra 8 No 9- 48 o comunicarse al teléfono 381-4000.	
	MARCA	TOYOTA	MODELO	2018
	TIPO	WAGON	COLOR	GRIS METALICO
	No. CHASIS		No. MOTOR	
	PLACAS	O		
			DIRECCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	
			FIRMA AUTORIZADA	

<b>CONCEPTO E IMPRONTAS</b>	MOTOR	Original <input checked="" type="checkbox"/>		
		Regrabado <input type="checkbox"/>	COLSERAUTO S.A. NIT 860.053.523-8	COLSERAUTO S.A. NIT 860.053.523-8
		Grabado <input type="checkbox"/>		
	SERIAL	Original <input checked="" type="checkbox"/>		
		Regrabado <input type="checkbox"/>	COLSERAUTO S.A. NIT 860.053.523-8	COLSERAUTO S.A. NIT 860.053.523-8
		Grabado <input type="checkbox"/>		
	CHASIS	Original <input checked="" type="checkbox"/>		
		Regrabado <input type="checkbox"/>	COLSERAUTO S.A. NIT 860.053.523-8	COLSERAUTO S.A. NIT 860.053.523-8
		Grabado <input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores  
Firma Cliente C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Moratá: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745.2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 1227: A Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702.2326 - Bogotá Calle 13: Av. Carrera 86 # 17 - 10 / PBX (571) 7452121  
Bogotá Seviliana: Gran Centro Automotriz La Seviliana - Carrera 57 # 45A - 08 Sur / PBX (571) 7452121  
321.8439347 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368.6446  
Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301.304.6613 - Bucaramanga Vehículo Livianos: Carrera 55 # 23.45 - cta 27 # 54.84 Barrio bolangui / PBX (577) 643.3569 - Bucaramanga Vehículo Pesados: Estación de Servicio Terpel La Bascula Km. 1 Via Chimita / PBX (577) 676.0597 - Medellín Vehículo Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (574) 262.9352 - Medellín Vehículo Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262.8813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 PBX (572) 345.1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310.4141 - Cúcuta VILLA DE ROSARIO (N/STDER) Km 1 +400 anillo vial oriental, sabana trapiche ICDA VILLA DEL ROSARIO RESTO DE PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**


Fecha:	31/10/2020	Ciudad:	CUCUTA
Placa:	O	Centro de Servicio:	CUCUTA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	
MODELO	2018	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	
N° DE MOTOR		DIRECCIÓN	
N° SERIE		TELEFONO	
N° CHASIS			

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
67	VEHICULO PRESENTA PLACAS DIPLOMATICAS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**




**LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA**  
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A  
luis.ochoa@colserauto.com | PBX:7452121  
Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
Todos los derechos reservados.

# COLSERAUTO

## PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	31/10/2020	PLACA:	D
ATENRIDO PARA:	NO Seguros		
Nº INSPECCION:		ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

### DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2018
TIPO	4RUNNER [S]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR		NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS		TIPO CAJA	TIPTRONICA
Nº SERIAL		ORDEN	0
SERVICIO	DIPLOMATICO	KILOMETRAJE	17811

NOMBRE	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	
TELEFONO	
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLDIA	\$ 144.000.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 144.000.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 570.000,00

### MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

### EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

### INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

### PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rptales	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

COLSERAUTO S.A  
NIT 800.533.523-8

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE  
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121  
RESTO DEL PAIS 01 8000182121  
www.colserauto.com

GO-FO-01  
Versión